

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Cocina en Capilla.
Fecha	06- Noviembre-2018
Comunidad	Cañaveral, distrito de Penonomé.
Ubicación	Capilla San Sebastián
Lugar	
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Almacen Agropecuario La Pintada.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Realizar inspección de los trabajos realizados en la Capilla.
Acciones	Inspección.
Resultados	Como parte de los seguimientos de la construcción de la cocina se realiza visita al área destacándose las siguientes actividades. ▪ Repello de paredes exteriores e interiores. ▪ Colocación de pintura a todas las paredes. ▪ Instalación de puerta metálica en cocina. ▪ Alambrado del sistema eléctrico (toma corrientes, interruptores y lámparas). ▪ Fabricación de sobres de concreto para colocación de estufas. ▪ Instalación de fregador doble inoxidable. ▪ Construcción de cobertizo para protección de puerta de cocina (6.00 m x 3.00 m). fabricado de tubo cuadrado, carriolas metálicas y zinc galvanizado. ▪ 80% de avance.
Seguimiento	Realizar otra inspección a la obra.

Documentación fotográfica.

